


## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 I03 (22 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.01**

Denominación: **CRUZ**  
Localización: **Ermedesuxo de Abaixo**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.079 / 4.753.284**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación: **Regular** Uso actual: **-**

Titularidade: **Privada**

### Descripción do ben:


De pequenas dimensións, a súa base é cadrada e sen chanzos, carece de fuste e a sección da cruz é cadrada. Non ten imaxes representativas. Situado ó bordo dunha estrada, nun entorno rural formado por edificacións tradicionais, de nova construcción e terreos de cultivo.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Denominación: CRUCEIRO  
Localización: San Salvador de Duio  
Parroquia: Duio (San Vicenzo)

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Integral**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

Clasificación do solo:  
**SNR**

### Descripción do ben:


Cruceiro cun chanxo de base cadrada embebida nun pequeno muro de mampostería. O fuste é de sección circular e o capitel situado no seu extremo superior é de planta cadrada, a mesma forma que a sección da cruz. Atópanse representadas dúas imaxes de formas moi simples. Situado ao bordo da estrada nun contorno rural, formado por edificacións tradicionais e de nova construcción, así como de terreos de cultivo.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020




- Código do elemento: **01.03**
- Denominación: **FONTE - LAVADOIRO**
- Localización: **O Castro de Duio**
- Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**
- Coordenadas UTM: **477.012 / 4.753.438**
- Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros
- Nivel de protección: **Estructural**
- Clase de ben: **Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**
- Obras permitidas: **As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**
- Estado de conservación: **Bo**
- Uso actual: **-**
- Titularidade: **Pública**
- Descripción do ben:
- Conxunto formado por unha fonte e un lavadero. Neste caso aproveítase un nacemento natural de auga para instalar unha fonte, que encabeza o conxunto, e un lavadero, co que se obtén un doble aproveitamento da auga. A construción sitúase por debaixo da rasante natural do terreo, polo que conta con muros perimetrais de cachotería de granito para conte-las terras. Estes muros están na actualidade encintados ou enfoscados en partes con morteiro de cemento. Para acceder ó recinto dispón dunhas escaleiras de chanzos de pedra, sendo o piso de lousado de pedra con partes de formigón. O lavadero consiste nun gran pilón rectangular de pedra coroadas na súa caras de maior lonxitude con lousas de granito inclinadas ben pulidas para facilitalo lavado da roupa. O piso do pilón tamén é de lousas de granito. A súa contorna está formada por unha mestura de pradaría, campos de labranza e montes de piñeiro e eucaliptos. Destaca a súa proximidade á Praia da Arnela.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



PATRIMONIO CULTURAL	
Ámbito protección	
AreasRespetoPatrimonio	
Grao I Protección BIC	
Grao II Protección Integral	
Grao III Protección cautelar	
Camiño de Santiago	
CLASIFICACIÓN DO SOLO	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Costas (SRPC)	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)	
S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)	
S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)	
S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)	
S. R. Prot. de Forestal (SRPF)	
S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)	
S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)	
Urbanizable Delimitado	
Solo Urbano	
Solo de Núcleo Rural	
LIC Costa da Morte	
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)	
Líña de ribeira	
Líña de deslinde do Dominio público (DP)	
Líña de Servidume de Protección (SP)	

Código do elemento: **01.04**

Denominación: **FONTE - LAVADOIRO**Localización: **O Castro de Duio**Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:

**477.112 / 4.753.229**Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:

**Estructural**

Clase de ben:

**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:

**Regular**

Clasificación do solo:

**SNR**


Titularidade:

**Pública**

### Descripción do ben:

Nesta construcción, formada por unha fonte e un lavadoiro, aproveítase un nacemento natural de auga para obter un dobre aproveitamento da mesma; o consumo humano e do gando, e lava-la roupa. O conxunto sitúase á beira dun camiño e está rodeado en tres das súa caras por un muro de cachotería de granito para conte-las terras do terreo lindero, que está máis elevado. Na fachada de acceso presenta un murete de cachotería de granito a xeito de peche. A fonte é de tipo fonte de cano, e conta cun cano de ferro que verte a auga nun pequeno tanque de granito, dende o que discorre a auga a través dunha canle, tamén de granito, ata o estanque do lavadoiro. O lavadoiro consiste nun pilón rectangular de pedra acaroado en dúas das súas caras ós muros de cachotería. Está coroadado nunha das súas caras con lousas de granito inclinadas ben pulidas para facilitalo lavado da roupa. A instalación está emprazada nunha contorna natural formada por campos de cultivo e grupos de eucaliptos e piñeiros.





Planos de ordenación: V.1 D02 (11 de 27) V.13 G02 (15 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 m

Código do elemento:

01.05

Denominación: **FONTE - LAVADOIRO**

Localización: Denle

Parroquia: **Dúo (San Vicenzo)**

## Coordenadas UTM

477.584 / 4.754.451

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

SRPA, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección

Estrutural

Clase de benz

Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

### Obras permitidas

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento



### Estado de conservación:

## Uso actual

Titularidade:

### **Descripción del bien:**


**Descripción do ben.**  
Conxunto formado por unha fonte e un lavadoiro. A construción sitúase nun terreo en pendente, polo que para baixar dende o camiño de acceso ó nivel da fonte e do lavadoiro dispón dunhas escaleiras de chanzos de pedra, sendo o piso de lousado tamén de pedra. O recinto está rodeado por un pequeno murete perimetral de cachotería de granito. A fonte é de tipo fonte de cano que, dada a elaboración do muro da súa fronte, poderíase encadrar dentro do subgrupo de fontes do cabalíño. O muro frontal está adornado cunha serie de molduras e remata en forma triangulara a modo de frontón. Conta con dous canos de ferro que verten a auga nun pequeno tanque de granito, dende o que discorre a auga a través dunha canle, tamén de granito, ata o estanque do lavadoiro. O lavadoiro consiste nun gran pilón rectangular de pedra coroado nas súas caras lonxitudinais con lousas de granito inclinadas ben pulidas para facilitalo lavado da roupa. O piso do pilón tamén é de lousas de granito. O conxunto está emprazado nas aforas do lugar de Denle á beira dunha canle de auga nunha zona de praderías e campos de cultivo.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abrial 2020



Planos de ordenación: V.1 D02 (11 de 27) V.13 F02 (13 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.06**

Denominación: **FONTE - LAVADOIRO**

Localización: **Denle**

Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:

**477.498 / 4.754.965**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPAG, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:

**Estructural**

Clase de ben:

**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:

**Malo**

Clasificación do solo:

**SRPAG**

Titularidade:

**Pública**

Descripción do ben:


Nesta construcción, formada por unha fonte e un lavadoiro, aproveítase un nacemento natural de auga para obter un dobre aproveitamento da mesma; o consumo humano e do gando, e lava-la roupa. A construcción sitúase nun terreiro en pendente polo que o conxunto conta na súa parte superior e nos seus laterais con muros de cachotería de granito para conter as terras. Para acceder ó recinto dende o terreiro máis elevado dispón dunhas escaleiras de chanzos de pedra. A fonte é de tipo fonte de cano, e conta cun cano de ferro que verte a auga nun pequeno tanque de granito, dende o que discorre a auga a través dunha canle, tamén de granito, ata o estanque do lavadoiro. O lavadoiro está coroado en dúas das súas caras con lousas de granito inclinadas ben pulidas para facilitalo lavado da roupa. A auga entra e sae polas caras frontais, que tamén están realizadas en cantería. O conxunto está emprazado preto dunha estrada local nunha contorna natural formada por campos de cultivo e grupos de eucaliptos e piñeiros.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.07**

Denominación: **POZO**  
Localización: **Denle**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.405 / 4.754.557**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Regular**

Uso actual:  
**Pozo**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Sinxela construcción destinada a fornecer de auga para o consumo humano e dos animais e para a rega das leiras. Pertence ó grupo de pozos cubertos e vai totalmente pechado. Está situado na marxe dun camiño e acarreado pola súa parte posterior ó muro dunha edificación. É de volume cilíndrico e remata nun tellado cónico. Os muros de peche están construídos con fábrica de cachotería de granito, e a cuberta e de trámado de madeira con tella curva. Presenta encima do peitoril unha porta de acceso de madeira. Vai acompañado no seu exterior dun pequeno lavadoiro para a roupa. A edificación está situada no núcleo de Denle, no que existen outras construcións catalogadas como hórreos, fontes e casas. A súa contorna natural está formada campos de cultivo e zonas arboradas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento:

**01.08**

Denominación: **FONTE - LAVADOIRO**  
 Localización: **Ermedesuxo de Arriba**  
 Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.437 / 4.752.849**  
Sistema de coordenadas:  
 Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, SRPAG, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR, SRPAG**

Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Lavadoiro**

Titularidade:  
**Pública**

**Descripción do ben:**


Construcción destinada ó aproveitamento doméstico da auga e para lava-la roupa. O conxunto está encabezado pola fonte, que fornece de auga ó lavadoiro, e rodeado por un murete de cachotería de granito que delimita a construcción e contén as terras. Este murete está na actualidade encintado con morteiro de cemento. O chan do recinto e do camiño de acceso está formado por unha soleira de formigón. A fonte é de tipo fonte de cano, e conta con un cano de ferro que verta a auga nun pequeno tanque de granito, dende o que discore a auga ata o estanque do lavadoiro. O muro da fronte da fonte está adornado cunha serie de sinxelas molduras. O lavadoiro consiste nun gran pilón rectangular de pedra coroados en todo o seu perímetro con lousas de granito inclinadas ben pulidas para facilita-lo lavado da roupa. O piso do pilón tamén é de lousas de granito. A construcción está situada nun terreo en pendente nas aforas do lugar de Ermedesuxo de Arriba. A súa contorna está formada por unha mestura de pradaría, campos de labranza e masas arboradas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPFF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de destino do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.09**

Denominación: **FONTE**  
Localización: **Ermedesuxo de Arriba**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.459 / 4.752.881**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**


Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Fonte**

Titularidade:  
**Pública**

**Descripción do ben:**


Construcción de carácter comunal destinada a aproveitar un nacemento natural de auga para o consumo das persoas e dos animais. Poderíase encadrar dentro do tipo de fontes de cano, áinda que en lugar de contar cun cano que verte a auga libremente, vai provista dunha billa que controla o paso da auga. O muro frontal e o muro lateral de contención están realizados en fábrica de cachotería de granito. O chan do seu arredor está pavimentado con formigón. O seu carácter público ven confirmado pola súa situación á beira dun camiño vecinal, no lugar de Ermedesuxo de Arriba. Este núcleo contén varias construcións catalogadas e está rodeado por unha contorna natural formada por unha mestura de pradarias, campos de labranza e masas arboradas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 I03 (22 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.10**

Denominación: **FONTE - LAVADOIRO**  
Localización: **San Salvador de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.168 / 4.753.551**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPAG, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SRPAG**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**


Estado de conservación:  
**Regular**

Uso actual:  
**Lavadoiro**

Titularidade:  
**Pública**

### Descripción do ben:


Construcción destinada ó aproveitamento doméstico da auga e para lava-la roupa. O lavadoiro está situado na canle dun regato usando a auga que discorre naturalmente por el. A auga entra no estanque do lavadoiro de forma natural sen ningún tipo de canle intermedia. Para a regulación do nivel da auga dispón dun pequeno murete cunha comprota na cabeza do pilón. En ámbalas dúas marxes do regato están colocadas dúas rampas de pedra para fregar e mergulla-la roupa na auga. A fonte está situada a carón do regato e próxima ó lavaorío. É de tipo fonte de cano que, daba a elaboración do muro de cantería da súa fronte, poderíase encadrar dentro do subgrupo de fontes de carballiño. Este muro frontal está rematado por un frontón triangular con sinxelas molduras. Conta cun único cano de ferro embutido no muro. Para o acceso dende o camiño á fonte existen unhas escaleiras con chanzos de cantería. O conxunto está situado á beira dun camiño local ás aforas do núcleo de San Salvador de Duio. A súa contorna está formada por unha mestura de pradarias e campos de labranza.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Código do elemento: **01.11**

Denominación: **POZO**  
Localización: **San Salvador de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.114 / 4.753.931**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Malo**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

**Descripción do ben:**


Sinxela construcción destinada a fornecer de auga para o consumo humano e dos animais e para a rega das leiras. Pertence ó grupo de pozos cubertos e vai totalmente pechado. Está situado nunha finca particular. É de volume cilíndrico e remata nun tellado cónico. Os muros de peche están construídos con fábrica de cachotería de granito. Este tipo de fábrica tamén se aproveita para formar a cuberta a modo de boveda. A súa contorna está formada por unha mestura de pradarías e campos de labranza.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Domínio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Domínio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.12**

Denominación: **FONTE**  
Localización: **Vilar de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.066 / 4.753.698**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Conxunto formado por unha fonte e un lavadoiro. Neste caso aproveítase un nacemento natural de auga para instalar unha fonte, que encabeza o conxunto, e un lavadoiro, co que se obtén un dobre aproveitamento da auga. A construción sitúase nun terreo en pendente, polo que o recinto está delimitado en parte por un muro de cachotería de granito que delimita o conxunto e contén as terras. A fonte é de tipo fonte de cano que, dada a elaboración do muro da súa fronte, poderíase encadrar dentro do subgrupo de fontes do cabaliño. Conta cun cano de ferro que verté a auga nun pequeno tanque de granito, dende o que discorre a través dunha canle, tamén de granito, ata o estanque do lavadoiro. O lavadoiro consiste nun gran pilón rectangular de pedra coroadado en dúas das súas caras con lousas de granito inclinadas ben pulidas para facilitalo lavado da roupa. O piso do pilón tamén é de lousas de granito. O conxunto está emprazado nas aforas do lugar de Vilar de Duio e próximo o castro, nunha zona de praderías e campos de cultivo.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.13**

Denominación: **MUÍÑO**  
Localización: **O Castro de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.240 / 4.753.191**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPF, SRPI, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Integral**

Clasificación do solo:  
**SRPF, SRPI**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**Permitírase a rehabilitación para mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade da edificación**


Estado de conservación:  
**Ruina**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Sinxela construción na que se aproveitaba a forza motriz xerada polo movemento e peso da auga para a transformación dos cereais (millo, trigo, centeo, etc.) en fariña coa que face-lo pan. Muíño hidráulico en péximo estado de conservación, hoxe en día invadido pola vexetación. A súa planta é rectangular con muros de cachotería de granito. A cuberta, xa desaparecida, seguramente estivera formada por unha estrutura de madeira con cubrición de tella. O muíño está situado nas aforas do lugar de O Castro de Duio, nunha contorna natural formada por unha mestura de pradarías, bosque de rebeira e plantacións forestais.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Código do elemento: **01.14**

Denominación: **MUÍÑO**  
Localización: **San Salvador de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.052 / 4.753.529**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPAg, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Integral**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**Permitírase a rehabilitación para mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade da edificación**

Estado de conservación:  
**Ruina**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Sinxela construcción na que se aproveitaba a forza hidráulica para a transformación de produtos do agro (millo, trigo, centeo, etc.). Nel faise a moenda para obtela faríña coa que face-lo pan. Muíño hidráulico en estado ruinoso e completamente invadido pola vexetación. A súa planta é rectangular con muros de cachotería de granito. A cuberta, xa desaparecida, seguramente estivera formada por unha estrutura de madeira con cubrición de tella. Debido ás silveiras que o rodean non é posible distinguir a infraestrutura exterior para recollida e canalización da auga ata o muíño. Aínda que o máis probable é que se trate dun muíño de canle por se-lo modelo de variante más xeneralizada dos muíños hidráulicos. O muíño está situado nas aforas do lugar de San Salvador de Duio. O entorno natural está formado por unha mestura de pradarias e campos de cultivo con árbores froiteiras.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 I03 (22 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.15**

Denominación: **MUÍÑO**  
 Localización: **San Salvador de Duio**  
 Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.153 / 4.753.527**  
Sistema de coordenadas:  
 Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPAG, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Integral**

Clasificación do solo:  
**SRPAG**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**Permitírase a rehabilitación para mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade da edificación**


Estado de conservación:  
**Malo**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

**Descripción do ben:**


Sinxela construcción na que se aproveitaba a forza hidráulica para a transformación de produtos do agro (millo, trigo, centeo, etc.). Nel faise a moenda para obtela faríña coa que fazer o pan. Consta esencialmente dunha construcción de planta rectangular con muros de cachotería de granito con cuberta a unha auga (cuberta á muñeira). Da cuberta orixinal unicamente se conserva o beiril de cantería. O resto dos elementos que a conformaban seguramente foran unha estrutura de madeira con cubrición de tella. Presenta porta de acceso alintelada e unha pequena ventá na fachada posterior. Destaca na fachada de acceso a presenza dun pousadoiro. No seu interior acollía os mecanismos para moer o gran, moitos deles xa desaparecidos. A infraestrutura exterior para recollida e canalización da auga ata o muiño estaba formada ó principio por un gabia no terreo para, a continuación, pasar a ser unha canle sobre un muro de cachotería (muiño de canle) coa que se ía gañando altura e obter así a suficiente enerxía hidráulica para facer a moenda. O muiño está situado nas aforas do lugar de San Salvador de Duio nunha contorna natural formada por unha mestura de pradarias e campos de cultivo con árbores froiteiras.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.16**

Denominación: **IGREXA DE SAN VICENZO DE DUÍO**

Localización: **O Castro de Duío**

Parroquia: **Duío (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:

**477.169 / 4.753.307**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:

**Integral**

Clase de ben:

**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:

**Bo**

Clasificación do solo:

**SNR**


Titularidade:

**Privada**

Descripción do ben:

Planta de salón con gran presbiterio rectangular y una sola nave dividida en cuatro tramos que descansan sobre pilas adosadas. El presbiterio tiene bóveda de cañón y arcos fajones sobre ménsulas. pequeño baptisterio a los pies de la nave. Gran retablo destaca en la capilla mayor. Fachada de forma pentagonal rematada con espadaña. Entorno formado por prados, terrenos de cultivo, edificaciones tradicionales, viviendas unifamiliares, monte bajo, huertas y arbollado.





Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000 0 12.5 25 50

Código do elemento: **01.17**

01.17

Denominación:	<b>CRUCEIRO</b>
Localización:	<b>O Castro de Duio</b>
Parroquia:	<b>Duio (San Vicenzo)</b>

**Coordenadas UTM:  
477.142 / 4.753.307**

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Clasificación do solo:  
**SNR**

**Integral** Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación: **Bc** Uso actual: **T**

**Titularidade:  
Privada**


**Descripción do ben:**  
Ten catro chanzos cadrados. O pé do fuste é de sección cadrada, fuste de sección circular. O capitel é dórico e a cruz é de sección circular, na que se atopan as imaxes da virxe e jesucristo crucificado. Situado diante da Igrexa Parroquial, e un espazo hormigonado, xunto á estrada. Contorno rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.18**

Denominación: **CRUZ**  
Localización: **O Castro de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.005 / 4.753.434**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPEN, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SRPEN**

Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Ruina**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

**Descripción do ben:**


Sinxela cruz de pedra granítica colocada sobre o muro de cachotería de peche dunha parcela. Descansa sobre basa, tamén granítica, de planta cadrada rematada nunha pirámide truncada. Non presenta inscricións. Situada ó bordo dunha estrada local, no núcleo de O Castro de Duio. O seu entorno natural está formado por unha mestura de masas arboradas e campos de cultivo e pradarias.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Nº de rexistro: **GA15037008**

Código do elemento: **01.19**

Denominación: **A Mámoa, San Salvador, Outros**

Coordenadas UTM:

**477.784 / 4.754.820**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Localización: **Denle**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Adscripción cultural:

**Neolítico-Idade de Bronce**

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SRPPC, Patrimonio Arqueoloxico.**

Nivel de protección:  
**Grado II**

Nivel de protección entorno:  
**Grado III**

Clasificación do solo:  
**SRPPC**

Categoría de protección:

Obras permitidas:

Estado de conservación:

Uso actual:  
**Cultivos**

Titularidade:  
**Privada**

Adscripción tipológica:  
**Túmulo**

### Descripción do ben:


Na execución dos presentes traballos, polo estado do maízal, non pudemos observar directamente este xacemento, que segundo a información existente trataríase dun túmulo prácticamente arrasado polos traballos agrícolas, ao localizarse nun maízal. Tería 14 m. de diámetro e 0,5 m. de altura, sen restos de estruturas pétreas. Está nas inmediacións do Cruceiro dá Rapadoira e do Camiño Real de Fisterra a Muxía.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Código do elemento: **01.20**

Denominación: **CRUZ**  
Localización: **Denle**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.410 / 4.754.563**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Relixioso**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Sinxela cruz de pedra granítica colocada sobre o muro de cachotería dunha edificación adxectiva. Descansa sobre unha basa, tamén granítica, de planta cadrada. Tódalas arestas da cruz e da basa están achafranadas. Non presenta inscricións. A cruz está situada no núcleo de Denle, no que existen outras construcións catalogadas como hórreos, fontes e casas. A súa contorna natural está formada campos de cultivo e zonas arboradas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abrial 2020



Nº de rexistro: **GA15037Ref03**

Código do elemento: **01.21**

Denominación: **San Salvador, As Croas, Túmulos funerarios, Castros, Mámoas**

Coordenadas UTM:

**478.141 / 4.753.398**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Localización: **San Salvador**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Adscripción cultural:

**Idade Media/Idade Moderna**

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNR, SRPA, SRPAG, Patrimonio Arqueolóxico.**

Adscripción tipoloxica:  
**Lugar Cultural/Necrópole**

Nivel de protección:

**Grado III**

Nivel de protección entorno:

**Grado III**

Clasificación do solo:  
**SNR, SRPA, SRPAG**

Categoría de protección:

Obras permitidas:

Estado de conservación:  
**Destruído**


Uso actual:  
**Monte baixo, prados e cultivos**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:

A primeira mención á igrexa parroquial de San Salvador procede dun documento de 1135, aínda que en época moderna unírase á parroquia de San Martiño, o que terminou provocando a súa desaparición. Segundo a información aportada polos veciños, nesta zona hai unhas leiras denominadas "O Bispo", nas que se atoparon lápidas sepulcrais.





Nº de rexistro: **GA15037003**

Código do elemento: **01.22**

Denominación: As Croas, O Cal da Costa, Outros

Coordenadas UTM:

Denominación: **As Croas, O Cal da Costa, Outros** Coordenadas UTM:  
Localización: **Castro/Vilar** **477.107 / 4.753.579**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)** Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) European Datum 1950 Zona  
Unidades: metros

## Adscripción cultural:

Rasenpion es  
Idade de Ferro

## **Idade de Feno**

#### **Adscripción tipológica:**

Rasenp  
Castro

Nivel de protección: Nivel de protección entorno: Clasificación do solo:  
**Grado II** **Grado III** **SRPPC**

Categoría de protección:

### Categoría de protección.

## Obras permitidas:

### Estado de conservación:

Uso actual:

**Titularidade:  
Privada**


#### **Descripción do ben:**

Na catalogación actual, situouse este xacemento ao leste de Vilar, na marxe dereita da pista (Camiño Real de Fisterra a Muxía), nun pequeno promontorio terreo que foi afectado pola concentración parcelaria. No entanto, o xacemento localízase na marxe esquerda da pista, onde se sitúa tanto a toponimia como algunas referencias a achádegos de restos cerámicos. A vexetación que cobre o xacemento fixo imposible unha inspección axeitada do mesmo, áinda que parece que se trata dun único recinto, duns 60 m. de diámetro, defendido por un parapeto/terraplén de ata 5 m. de altura, con acceso polo oeste. Pola morfoloxía do terreo poderían existir dúas pequenas terrazas, ao norte e sur do asentamento.

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAg)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPPAg)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.23**

Denominación: **CASA**  
Localización: **O Castro de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.088 / 4.753.378**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Ruina**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

**Descripción do ben:**


Vivenda en ruínas de planta rectangular con dúas alturas e sen cuberta. Na fachada lateral hai indicios de que a cuberta era a dúas augas. Conserva tres ocos de fachada, dúas na planta alta e un na planta baixa. A mampostería resólvese de forma bastante irregular. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacións de nova construcción, monte baixo e hortas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abrial 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.24**

Denominación: **CASA**  
Localización: **O Castro de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.115 / 4.753.252**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Vivenda encostada, de dúas alturas, de recente restauración e conservando a mampostería que se limpou e encintado con morteiro de cemento. Cuberta con tella cerámica. Na planta alta hai un balcón con baranda metálica e cuberto polo beirado do tellado. O acceso á vivenda realizarse pola porta da planta baixa. Orixinalmente, vivenda entre medianeras, eliminación de nova constitución, morteiro e hortificacions tradicionais, vivendas



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
  - Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
- LIC Costa da Morte**
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
  - Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.25**

Denominación: **PAZO DE DUIO**  
Localización: **O Castro de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.122 / 4.753.289**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Mal**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Vivenda entre medianeiras de planta rectangular de unha altura, ao seu carón e facendo esquina con dúas alturas sitúase o que parece ser unha ampliación do edificio xa que responde ás mesmas características tipolóxicas, o conxunto ten cuberta de tella cerámica a dúas augas. Muros de cachotaría recebada con morteiro de cemento e cal agás nos ocos e peitorís. Fachada principal de tres ocos na planta alta e dúas bufardas na planta baixa, porta de acceso con lintel curvo. Presenta un escudo de armas na planta alta. No volume de dúas alturas disposición de ocos regular. Pódense apreciar dúas chemineas de grande tamaño na cuberta. Na fachada principal pódese apreciar un alpendre abierto acaroado ao muro coa cuberta de tella restaurada. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacións de nova construcción, monte baixo e hortas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Código do elemento: **01.26**

Denominación: **CASA**  
Localización: **Denle**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.531 / 4.754.772**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Cuberta a dúas augas. Planta rectangular con dúas alturas. Fachada principal de catro ocos rectangulares en planta alta e tres en baixa de distintas dimensións, dúas delas son portas de acceso á vivenda. Na planta alta o oco central ten balcón con baranda metálica. Fachada enfoscada e pintada excepto no balcón que segue sendo de sillería. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción, monte baixo e hortas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 D02 (11 de 27) V.13 G02 (15 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: 01.27

Denominación: CASA  
Localización: Denle  
Parroquia: Duio (San Vicenzo)

Coordenadas UTM:  
**477.563 / 4.754.539**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Vivenda de planta rectangular con dúas alturas e cuberta a dúas augas de tella cerámica cunha gran cheminea nun dos seus laterais. Ocos de fachada rectangulares. Na planta alta hai unha galería que substituíu ao antigo balcón. A carpintería, que orixinariamente era de madeira, foi substituída por aluminio en todos os seus ocos. A mampostería limpouse e encintouse con morteiro de cemento. Cuberta a dúas augas de tella cerámica cunha gran cheminea. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción, monte baixo e hortas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 D02 (11 de 27) V.13 G02 (15 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.28**

Denominación: **CASA**

Localización: **Denle**

Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:

**477.469 / 4.754.574**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:

**Ambiental**

Clase de ben:

**Cataalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:

**Bo**

Uso actual:

**Residencial**

Titularidade:

**Privada**

Descripción do ben:

Vivenda en esquina de forma rectangular con dúas alturas. Cuberta a dúas augas de tella curva cunha gran cheminea. Fachada principal de tres ocos rectangulares por planta, de diferentes dimensións na planta baixa, dúas deles son de acceso á vivenda. Fachada principal enfoscada e pintada, e lateral de mampostería. A carpintería foi substituída por aluminio en todos os seus ocos. Balcón na planta alta con baranda metálica. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construción, monte baixo e hortas






## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I03 (22 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros




Código do elemento: **01.30**

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I02 (21 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.31**

Denominación: **CASA**  
Localización: **Ermedesuxo de Abaixo**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.973 / 4.753.116**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**BO**

Uso actual:

Titularidade:  
**Privada**

**Descripción do ben:**

De planta rectangular. Cuberta a dúas augas de tella plana. Dúas plantas de altura. Fachada enfoscada con morteiro de cemento e cal. Os ocos de fachada na planta alta son catro, os dúas centrais dan paso ao balcón que ten unha baranda de pedra. Carpintería de madeira. Na planta baixa hai cinco ocos de tamaño moi distinto, os dúas centrais son o acceso á casa. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacións de nova construcción, monte baixo e hortas






## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020




Código do elemento:		01.33
Denominación:	HOTEL RÚSTICO "DUGIUM"	Coordenadas UTM: <b>478.060 / 4.753.829</b> <small>Sistema de coordenadas: Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N Unidades: metros</small>
Localización:	San Salvador de Duio	
Parroquia:	Duio (San Vicenzo)	
Ordenanza ou norma de aplicación:	<b>SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico</b>	
Nivel de protección:	<b>Ambiental</b>	Clasificación do solo: <b>SNR</b>
Clase de ben:	<b>Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)</b>	
Obras permitidas:	<b>As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento</b>	
Estado de conservación:	<b>Bo</b>	Uso actual: <b>Hoteleiro</b>
		Titularidade: <b>Privada</b>
Descripción do ben:	<p>Hotel de dúas estrelas (orixinalmente vivenda) de planta rectangular e dous andares acaroado no seu vento nordés a unha vivenda. Está construído con muros de cachotería de granito con elementos de maior entidade no perímetro dos ocos (xambas, lumieiras, antepeitos, etc.) e nas aristas. Estes muros están encintados con morteiro bastardo tintado. A cuberta é a dúas augas con cubrición a base de tella cerámica curva e beiril de pedra. Os ocos de fachada son todos alintelados e con carpintería abatible de aluminio, destacando as ventás da planta baixa polo seu maior van. A porta de entrada ten a lumieira curva. A fachada testeira está marcada pola presenza a nivel do andar superior dun saínte pechado, a modo de galería, con cuberta propia, que se constrúe voando elementos do muro portante. Na cuberta destaca a cheminea de pedra con tapa tamén de pedra e de tella do país pola súa coñizada feitura. O hotel está situado no lugar de San Salvador de Duio, ó pé do Camino de Santiago que une Fisterra e Muxía. O entorno natural está formado por unha mestura de praderías e campos de cultivo</p>	



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 D03 (12 de 27) V.13 H03 (18 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.34**

Denominación: **CASA**  
Localización: **San Salvador de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.094 / 4.753.878**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Regular**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Casa de planta rectangular con corredor e de dúas alturas situada entre medianeiras. Está construída con muros de cachotería de granito con elementos de labra más coñadada no perímetro dos ocos (xambas, lumieiras, etc.) e nas arestas. O corredor conséguese voando elementos do muro de carga e dándolle menos espesor ó seu muro de peche, que é de cantería. Os muros de cachotería están revestidos con morteiro e caleados agás nos elementos de labra más fina. A cuberta, que se prolonga ata cubrir o corredor, é a dúas augas con tramo de madeira e cubrición de fibrocemento. Os ocos de fachada son todos alintelados con carpintería de madeira acristalada de varios corpos. Os ocos da planta baixa teñen a lumieira curva. As portas de acceso ó corredor son acristaladas de tipo balcón. A varanda do corredor é de ferro con pasamáns de madeira. O peche da parcela na fronte da vivenda está formado por cachotería de granito. A casa está situada no lugar de San Salvador de Duio, ó pé do Camiño de Santiago que une Fisterra e Muxía. A confornia natural está formada por unha mestura de pradarías e campos de cultivo



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Código do elemento: **01.35**

Denominación: **CASA**  
Localización: **San Salvador de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**478.092 / 4.753.546**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, SRPAG, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Estructural**

Clasificación do solo:  
**SNR, SRPAG**

Clase de ben:

**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Malo**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Casa de dous andares con planta en L acaroada no seu vento sur a outra edificación. Está construída con muros de cachotería de granito con elementos de labra más coidada no perímetro dos ocos (xambas, lumieiras, peitorís, etc.) e nas aristas. Estes muros están revestidos con morteiro e caleados agás nos elementos referidos. A cuberta é a dúas augas para os dous volumes que forman a edificación, con trámado de madeira e cubrición a base de tella cerámica plana. Os ocos de fachada son todos alintelados e con carpintería de madeira. Na parte superior dos ocos destaca a presenza dun tornachuvias que parece dotalos dun frontón triangular. A fachada fronteira presenta unha galería con cuberta propia e carpintería de madeira. As fiestras son abatibles de catro batentes. Enriba da galería dispón dunha pequena fiestra para iluminar o faiado. A casa está situada no lugar de San Salvador de Duio, preto do Camiño de Santiago que une Fisterra e Muxía e rodeada doutras edificacións de carácter tradicional como hórreos, casas, etc. A contorna natural está formada por unha mestura de praderías e campos de cultivo.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 D02 (11 de 27) V.13 H01 (16 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.36**

Denominación: **CASA**  
Localización: **Vilar de Duio**  
Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.119 / 4.753.787**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Vivenda rectangular de dúas alturas e cuberta a dúas augas con cheminea. Fachada enfoscada e pintada conservando grandes sillares nos ocos da mesma. A fachada principal consta de tres ocos por planta, na alta o oco central é unha galería que veu a substituir ao antigo balcón, e na planta baixa é a porta de entrada á vivenda. Carpintería de madeira. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción, monte baixo e hortas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 H01 (16 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
  - AreasRespetoPatrimonio
  - Grao I Protección BIC
  - Grao II Protección Integral
  - Grao III Protección cautelar
  - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
  - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
  - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
  - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
  - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
  - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
  - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
  - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
  - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
  - Urbanizable Delimitado
  - Solo Urbano
  - Solo de Núcleo Rural
  - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
  - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
  - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **01.37**

Denominación: **CASA**  
Localización: **Vilar de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:  
**477.104 / 4.753.747**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Clase de ben:  
**Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:


Vivenda de recente restauración, con planta rectangular e cuberta a dúas augas con dúas chemineas, dúas alturas e tres ocos rectangulares na fachada principal, con pequeno arco rebaixado na porta principal e nunha das fiestras da planta baixa. A mampostería limpouse e encintado con morteiro cemento de cor terra. Cabe destacar respecto de a cuberta que a súa cubrición colocouse recientemente para substituír a orixinal, posiblemente de tella curva, e esta altera o valor patrimonial da construcción polo que se debería recuperar. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construción, monte baixo e hortas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E02 (16 de 27) V.13 I01 (20 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **01.38**

Denominación: **ESCUDO DO PAZO DE DUIO**

Localización: **O Castro de Duio**

Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Coordenadas UTM:

**477.125 / 4.753.287**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:

**Integral**

Clase de ben:

**Declarado B.I.C. (R.I.)-51-0008930 (Dec. 22 de Abril de 1949)**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:

**Regular**

Clasificación do solo:

**SNR**

Titularidade:

**Privada**

Descripción do ben:

Escudo situado na planta alta da fachada principal do pazo de Duio da parroquia de Duio. O campo está dividido en seis particóns: na primeira aparece representada unha torre; na segunda aparece a "M" dos Montenegro; na terceira aparecen tres fajas; na cuarta encina de sinople con dous animais cuadrúpedos empinados ao tronco; e na quinta e a sexta non se aprecia a figura representada debido á súa deterioro. Como adorno exterior, contén timbre formado por unha celada de cabaleiro con cimera de plumas que mira á diestra do escudo e bandeira ou estandarte en posición inclinada á dereita. O Pazo está emplazada no lugar de O Castro de Duio nun contorno rural formado por edificacíons tradicionais e de nova construcción rodeadas de campos de cultivo e masas boscosas.






## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Código do elemento: **01.40**

Hórreos incluídos: 01.14.H

Coordenadas UTM:

**477.439 / 4.754.381**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Denominación: **HÓRREO**

Localización: **Denle**

Parroquia: **Duo (San Vicenzo)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:

**Integral**

Clase de ben:

**Declarado B.I.C. en aplicación do Decreto 449/1973**

Obras permitidas:

**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:

**Bo**

Uso actual:

**Agropecuario**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

### Descripción do ben:


Hórreo de gran valor tipo arco fisterrán declarado BIC por esta normativa. Soporte macizo de cachotaría de pedra. Levanta un metro aproximadamente enriba do chan. Para o acceso á cámara acaróase unha escala de recente construcción. Sobre o soporte sitúanse seis pares de pés troncocónicos con tornarratos de pedra. Estrutura e doelas de cantería de pedra. O acceso á cámara é a través dunha pequena porta de acceso de madeira. A cuberta é a dúas augas composta por dúas lousas de pedra. O pinche, o gardavento, o remate en pináculo e o remate en cruz latina son de pedra. Forma parte dun conxunto de vivenda tradicional restaurada. Emprázase no núcleo de Denle nunha contorna rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción rodeadas de campos de cultivo e masas boscosas.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Código do elemento: **01.41**

Hórreos incluídos: 01.39.H

Coordenadas UTM:

**477.898 / 4.753.671**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N  
Unidades: metros

Denominación: **HÓRREO**  
Localización: **San Salvador de Duio**  
Parroquia: **Duio (San Vicenzo)**

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico**

Nivel de protección:  
**Integral**

Clase de ben:  
**Declarado B.I.C. en aplicación do Decreto 449/1973**

Obras permitidas:  
**As reguladas na normativa según o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación:  
**Regular**

Uso actual:  
**Agropecuario**

Titularidade:  
**Privada**

### Descripción do ben:

Hórreo de gran valor tipo arco fisterrán declarado BIC por esta normativa. Soporte macizo de cachotaría de pedra. Levanta case un metro do chan. Sobre o soporte sitúanse cinco pares de pés troncocónicos con tornarratos de pedra. Estrutura e doelas de cantería de pedra. A cuberta é a dúas augas e de tella, parte encóntrase derruída. O pinche, o gardavento e o remate en cruz latina son de pedra. O pináculo non está completo e o pinche conta con un oco decorativo. Forma parte dun conxunto de vivenda tradicional restaurada. Emprázase no núcleo de San salvador de Duio nunha contorna rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción rodeadas de campos de cultivo e masas boscosas.